



Remote Thermo-Hygrometer Sensor Model: THGR122NX

USER MANUAL

EN


OVERVIEW

FRONT VIEW



- 1. LCD display
2. LED status indicator

BACK VIEW



- 1. Wall mount hole
2. RESET hole
3. CHANNEL number (1-3)
4. Battery compartment (Battery compartment cover not shown)

GETTING STARTED

Table with 2 columns: Component, Quantity. Remote unit: 2 x UM-4 (AAA) 1.5V batteries

Insert batteries before first use, matching the polarity (+ and -) as shown in the battery compartment. For best results, install batteries in the remote sensor before the main unit. Press RESET after each battery change.


NOTE Do not use rechargeable batteries.

☞ shows when batteries are low.

NOTE It is recommended that you use alkaline batteries with this product for longer performance.

TABLE STAND OR WALL MOUNT

To use the remote sensor stand or wall mount:



REMOTE SENSOR (THGR122NX)

SETUP SENSOR

- 1. Open the remote sensor battery compartment with a small Phillips screwdriver.

- 2. Insert the batteries, matching the polarity (+ and -) as shown in the battery compartment.




Table with 2 columns: SWITCH, OPTION. Channel: Channel 1-3. If you are using more than one sensor, select a different channel for each sensor.

- 3. Set the channel. The switch is located in the battery compartment.
4. Place the sensor near the main unit. Press RESET on the sensor. Then, press the appropriate main unit button (as specified in the main unit manual) to initiate signal sending between the sensor and the main unit.
5. Close the remote sensor battery compartment.
6. Secure the sensor in the desired location using the wall mount or table stand.

For best results:

- Insert the batteries and select the channel before you mount the sensor.
• Place the sensor out of direct sunlight and moisture.
• Do not place the sensor more than 30 metres (98 feet) from the main (indoor) unit.
• Position the sensor so that it faces the main (indoor) unit, minimizing obstructions such as doors, walls, and furniture.
• Place the sensor in a location with a clear view to the sky, away from metallic or electronic objects.
• Position the sensor close to the main unit during cold winter months as below-freezing temperatures may affect battery performance and signal transmission.

You may need to experiment with various locations to get the best results.

SAFETY AND CARE

Clean the product with a slightly damp cloth and alcohol-free, mild detergent. Avoid dropping the product or placing it in a high-traffic location.

WARNINGS

This product is designed to give you years of service if handled properly. Oregon Scientific will not be responsible for any deviations in the usage of the device from those specified in the user instructions or any unapproved alterations or repairs of the product. Observe the following guidelines:

- Never immerse the product in water. This can cause electrical shock and damage the product.
• Do not subject the product to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity.
• Do not tamper with the internal components.
• Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
• Do not use rechargeable batteries with this product.
• Remove the batteries if storing this product for a long period of time.
• Do not scratch the LCD display.

NOTE The technical specification of this product and contents of this user guide are subject to change without notice. Images not drawn to scale.

TROUBLESHOOTING

Table with 3 columns: PROBLEM, SYMPTOM, REMEDY. Remote sensor cannot locate remote sensor, cannot change channel, data does not match main unit.

SPECIFICATIONS

REMOTE SENSOR DIMENSIONS

Table with 2 columns: Dimension, Value. L x W x H: 92 x 60 x 20 mm, Weight: 63 grams (2.22 ounces) without battery.

TEMPERATURE

Table with 2 columns: Unit, Value. Unit: °C, Outdoor range: -20°C to 60°C, Resolution: 0.1°C.

REMOTE SENSOR (THGR122NX)

Table with 2 columns: Specification, Value. RF frequency: 433 MHz, Range: 30 metres (98 feet) with no obstructions, Transmission: Every 40 seconds, Channel No.: 1 - 3.

POWER

Table with 2 columns: Sensor batteries, Quantity. 2 x UM-4 (AAA) 1.5V

NOTE It is recommended that you use alkaline batteries with this product for longer performance.

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products. For you in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit: www2.oregonscientific.com/service/support. OR Call 1-800-853-8883.

For international inquiries, please visit: www2.oregonscientific.com/about/international

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this Remote Thermo-Hygrometer Sensor (model: THGR122NX) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.

COUNTRIES RITE APPROVED COMPLIED

All EU countries, Switzerland (CH) and Norway (N)

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com) or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

We

Name: Oregon Scientific, Inc.
Address: 19861 SW 95th Ave., Tualatin, Oregon 97062 USA
Telephone No.: 1-800-853-8883

declare that the product

Product No.: THGR122NX
Product Name: Remote Thermo-Hygrometer Sensor
Manufacturer: IDT Technology Limited
Address: Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1,41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Sensore Remoto Modello: THGR122NX

MANUALE PER L'UTENTE

IT


PANORAMICA

VISTA ANTERIORE



- 1. Display LCD
2. Indicatore LED

VISTA POSTERIORE



- 1. Foro per il fissaggio a muro
2. RESET
3. Numero di canale CHANNEL (1-3)
4. Vano batterie (Il coperschio del vano batterie non è mostrato)

OPERAZIONI PRELIMINARI

BATTERIE


Alimentazione: 2 batterie tipo UM-4 (AAA) da 1,5V. Inserite le batterie prima di utilizzare l'unità per la prima volta, accordando le polarità (+ e -) come mostrato nel vano batterie. Per un migliore risultato, si consiglia di installare le batterie nel sensore remoto, dopo averle inserite nell'unità principale. Premere RESET dopo ogni sostituzione delle batterie.

NOTE Non utilizzare batterie ricaricabili. ☞ indica che le batterie sono scariche.

NOTE Per una maggiore durata, si consiglia di utilizzare batterie alcaline.

SUPPORTO DA TAVOLO O FISSAGGIO A MURO

Uso del supporto da tavolo o fissaggio a muro del sensore remoto:



SENSORE REMOTO (THGR122NX)

IMPOSTAZIONE DEL SENSORE

- 1. Aprire il vano batterie del sensore remoto usando un piccolo cacciavite.
2. Inserire le batterie nel vano batterie, accordando le polarità (+ e -) come mostrato.

INTERRUTTORE OPZIONE

Channel: Canali 1-3. Se si utilizza più di un sensore, selezionare un canale diverso per ciascun sensore.

SPECIFICHE

DIMENSIONI DEL SENSORE REMOTO

Table with 2 columns: Dimension, Value. B x A x P: 2 x 60 x 20 mm, Peso: 63 grammi (2,22 once) senza batteria.

TEMPERATURA

Table with 2 columns: Unit, Value. Unit: °C, Gamma Temperatura: da -20 °C a 60 °C esterna, Risoluzione: 0,1 °C.

SENSORE REMOTO (THGR122NX)

Table with 2 columns: Specification, Value. Frequenza RF: 433 MHz, Gamma: 30 metri (98 piedi) senza ostacoli, Trasmissione: Ogni 40 secondi, Numero di canale: 1 - 3.

ALIMENTAZIONE

Batterie del sensore: 2, tipo UM-4 (AAA) da 1,5V.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI DEI PRODOTTI DI TIPO "DOMESTICO"

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

al sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151/Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

AVVERTENZE

Il presente prodotto è progettato per offrire molti anni di funzionamento soddisfacente a condizione che venga maneggiato con cura. Oregon Scientific declina ogni responsabilità per danni derivanti da un utilizzo dell'apparecchio diverso da quello specificato nel presente manuale d'uso, o da qualsiasi alterazione o riparazione non autorizzata del prodotto. Attenersi alle seguenti istruzioni:

- Non immergere mai il prodotto nell'acqua. Ciò potrebbe causare scosse elettriche e danneggiare il prodotto.
• Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urto, o variazioni eccessive di temperatura o umidità.
• Non manomettere i componenti interni.
• Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso.
• Non utilizzare batterie ricaricabili con questo apparecchio.
• Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo.
• Non graffiare il display LCD.
NOTE Le specifiche di questo prodotto e il contenuto del presente manuale d'uso sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini non sono riprodotte in scala.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific visita il nostro sito internet: www.oregonscientific.it, dove potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno. Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo prodotto (Modello: THGR122NX) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE

Tutti i Paesi Ue, Svizzera (CH) e Norvegia (N)

Sonde Thermo-Hygromètre Sans Fil Modèle : THGR122NX MANUEL

D'UTILISATION

FR


VUE D'ENSEMBLE

FACE AVANT



- 1. Affichage LCD
2. Voyant lumineux indicateur d'état

FACE ARRIÈRE



- 1. Fixation murale
2. RESET [RÉINITIALISATION]
3. Numéro de CANAL (1 à 3)
4. Compartiment des piles (La trappe du compartiment des piles n'est pas représentée)

MISE EN MARCHÉ

PILES


Sonde: 2 piles UM-4 (AAA) 1,5 V. Insérer les piles avant la première utilisation, en respectant la polarité (+ et -) indiquée dans le compartiment des piles. Pour un résultat optimal, installer les piles de la sonde avant d'installer celles de l'appareil principal. Appuyer sur RESET après avoir remplacé les piles.

REMARQUE Ne pas utiliser de pile rechargeable. ☞ apparaît lorsque les piles sont faibles.

REMARQUE Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines avec ce produit pour des performances optimales.

INSTALLATION SUR PIED OU MONTAGE MURAL


Utilisation de la fixation murale ou du pied ou de la sonde:



SONDE SANS FIL (THGR122NX)

MISE EN SERVICE DE LA SONDE

- 1. Ouvrir le compartiment des piles à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
2. Insérer les piles, en respectant la polarité (+ et -) indiquée dans le compartiment des piles.



SÉLECTEUR OPTION

Canal: Canal 1 à 3. Sélectionner un canal différent pour chaque sonde utilisée (dans le cas où plusieurs sondes sont utilisées).

SPECIFICHE

Table with 2 columns: Dimension, Value. B x A x P: 2 x 60 x 20 mm, Peso: 63 grammi (2,22 once) senza batteria.

TEMPERATURA

Table with 2 columns: Unit, Value. Unit: °C, Gamma Temperatura: da -20 °C a 60 °C esterna, Risoluzione: 0,1 °C.

SENSORE REMOTO (THGR122NX)

Table with 2 columns: Specification, Value. Frequenza RF: 433 MHz, Gamma: 30 metri (98 piedi) senza ostacoli, Trasmissione: Ogni 40 secondi, Numero di canale: 1 - 3.

ALIMENTAZIONE

Batterie del sensore: 2, tipo UM-4 (AAA) da 1,5V.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI DEI PRODOTTI DI TIPO "DOMESTICO"

al sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151/Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

AVVERTENZE

- Non immergere mai il prodotto nell'acqua. Ciò potrebbe causare scosse elettriche e danneggiare il prodotto.
• Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urto, o variazioni eccessive di temperatura o umidità.
• Non manomettere i componenti interni.
• Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso.
• Non utilizzare batterie ricaricabili con questo apparecchio.
• Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo.
• Non graffiare il display LCD.
NOTE Le specifiche di questo prodotto e il contenuto del presente manuale d'uso sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini non sono riprodotte in scala.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific visita il nostro sito internet: www.oregonscientific.it, dove potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno. Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo prodotto (Modello: THGR122NX) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE

Tutti i Paesi Ue, Svizzera (CH) e Norvegia (N)

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Table with 3 columns: PROBLÈME, SYMPTÔME, SOLUTION. Imposible de détecter la sonde, Imposible de modifier le canal, Les données ne correspondent pas sur l'appareil principal.

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DE LA SONDE

Table with 2 columns: Dimension, Value. L x l x H: 92 x 60 x 20 mm, Poids: 63 grammes (2,22 onces) sans pile.

TEMPÉRATURE

Table with 2 columns: Unit, Value. Unit: °C, produits/Plage de mesure: -20 °C à 60 °C extérieure, Résolution: 0,1 °C.

SONDE (THGR122NX)

Table with 2 columns: Specification, Value. Fréquences RF: 433 MHz, Distance de transmission: 30 mètres (98 pieds) sans obstacle, Fréquence de transmission: Toutes les 40 secondes, N ° de Canal: 1 à 3.

ALIMENTATION

Piles: 2 x UM-4 (AAA) 1,5 V.

REMARQUE Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines avec ce produit pour des performances optimales.

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site: www.oregonscientific.fr. Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement sur le site: www2.oregonscientific.com/service/support.asp. OU par téléphone au: 1-800-853-8883. Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

EUROPE - DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente Oregon Scientific déclare que l'appareil Sonde Thermo-Hygromètre Sans Fil (Modèle:THGR122NX) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.

PAYS CONCERNÉS R&TTE

Tous les pays Européens, la Suisse (CH) et la Norvège (N)

Funksendeinheit Modell:THGR122NX

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE


ÜBERSICHT

VORDERANSICHT



- 1. LCD-Anzeige
2. LED-Statusanzeige

RÜCKANSICHT



- 1. Öse für die Wandaufhängung
2. RESET
3. CHANNEL (Kanaln. 1-3)
4. Batteriefach (Ohne Batteriefachdeckel abgebildet)

VORBEREITUNG ZUM EINSATZ

BATTERIEN


Funksendeinheit: 2 x UM-4 (AA) 1,5 V Batterien. Legen Sie die Batterien vor der ersten Benutzung ein und beachten Sie dabei die im Batteriefach abgebildeten (+ und -) Polaritäten. Installieren Sie für optimale Ergebnisse die Batterien zuerst in der Funksendeinheit und dann in der Empfangseinheit. Drücken Sie nach jedem Batteriewechsel auf RESET.

HINWEIS Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Akkus. ☞ zeigt an, wenn die Batterien schwach sind.

HINWEIS Um eine längere Lebensdauer zu erzielen, wird für dieses Gerät die Verwendung von Alkaline-Batterien empfohlen.

TISCHSTÄNDER ODER WANDAUFHÄNGUNG

Benutzung des Tischständers oder der Wandaufhängung der Funksendeinheit:




FUNKSENDEEINHEIT (THGR122NX)

EinRICHTEN DER FUNKSENDEEINHEIT

- 1. Öffnen Sie das Batteriefach der Funksendeinheit mit einem kleinen Kreuzschraubendreher.

- 2. Legen Sie die Batterien ein und beachten Sie dabei die im Batteriefach abgebildeten (+ und -)Polaritäten.



SCHALTER AUSWAHL

Channel: Kanal 1-3. Wenn Sie mehr als eine Funksendeinheit einsetzen, wählen Sie für jede Funksendeinheit einen anderen Kanal aus.

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DE LA SONDE

Table with 2 columns: Dimension, Value. L x B x T: 92 x 60 x 20 mm, Poids: 63 g (2,22Unzen) ohne Batterie.

TEMPÉRATUR

Table with 2 columns: Unit, Value. Einheit: °C, Außenbereich: -20 °C bis 60 °C, Abstufung: 0,1 °C.

FUNKSENDEEINHEIT (THGR122NX)

Table with 2 columns: Specification, Value. Funkfrequenz: 433 MHz, Bereich: 30 Meter (98 Fuß) ohne Hindernisse, Datenübertragung: Alle 40 Sekunden, Kanal-Nr.: 1 - 3.

STROMVERSORGUNG

Funksendeinheits-Batterien: 2 x UM-4 (AAA) 1,5 V

HINWEIS Um eine längere Lebensdauer zu erzielen, wird für dieses Gerät die Verwendung von Alkaline-Batterien empfohlen.

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website: www.oregonscientific.de und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: www2.oregonscientific.com/about/international.




Sensor Remoto
Modelo: THGR122NX

MANUAL DE USUARIO

RESUMEN

VISTA FRONTAL



1. Display LCD

2. Indicador LED de estado


3. Ajuste el canal. El selector está situado en el compartimento para las pilas.

4. Coloque el sensor cerca de la unidad principal. Pulse **RESET** en el sensor y a continuación pulse para iniciar el envío de señal entre el sensor y la unidad principal. El icono de recepción de la unidad principal parpadeará durante aproximadamente 3 minutos mientras busca el sensor.

5. Cierre el compartimento para las pilas del sensor remoto.

6. Asegúrese de que el sensor está en el lugar deseado utilizando el soporte de mesa o instalándolo en la pared.

VISTA TRASERA



1. Orificio para instalación en la pared

2. **RESET**

3. Número de **CHANNEL** (1-3)

4. Compartimento para las pilas

(Tapa para el compartimento de las pilas no mostrado)

CÓMO EMPEZAR

PILAS

Unidad remota 2 pilas UM-4 (AAA) 1.5V

Introduzca las pilas antes de utilizarlo por primera vez, respetando la polaridad (+ y -) tal y como aparece en el compartimento para las pilas. Para un óptimo resultado, instale las pilas en el sensor remoto antes de instalar las de la unidad principal. Pulse **RESET** siempre que haya cambiado las pilas.


NOTA No utilice pilas recargables.

☞ aparece cuando las pilas están agotadas.

NOTA Se recomienda la utilización de pilas alcalinas con este producto para una vida más prolongada.

PIE O PARED

Para utilizar el soporte del sensor remoto o instalarlo en la pared:



SENSOR REMOTO (THGR122NX)

CONFIGURAR EL SENSOR

1. Abra el compartimento de las pilas del sensor remoto con un destornillador pequeño.

2. Introduzca las pilas, respetando la polaridad (+ y -) como se muestra en el compartimento de las pilas.

FEHLERSUCHE UND ABHILFE

PROBLEMA	SINTOMA	REMEDIO
	No puede encontrar el sensor remoto	Compruebe las pilas Compruebe la situación
Remoto sensor	No puede cambiar de canal	Compruebe los sensores. Solo un sensor está funcionando.
	La información no coincide con la unidad principal	Inicie una búsqueda manual de sensor

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL SENSOR REMOTO

Largo x Ancho x Alto 92 x 60 x 20 mm (3,6 x 2,4 x 0,79 pulgadas)

Poids 63 grams (2.22 onzas) sin pilas

TEMPERATURA

Unidad °C

Alcance exterior -20 °C a 60 °C

Resolución 0,1 °C

SENSOR REMOTO (THGR122NX)

Frecuencia RF 433 MHz

Alcance 30 metros (98 pies) sin obstáculos

Transmisión Cada 40 segundos

Canal Núm. 1 - 3

ALIMENTACIÓN

Pilas sensor 2 x UM-4 (AAA) 1.5V

NOTA Se recomienda utilizar pilas alcalinas con este producto para prolongar su duración.

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific. Si está en EE.UU. y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www2.oregonscientific.com/service/support.asp o llame al 1-800-853-8883.

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368. Para consultas internacionales, por favor visite www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

AVISOS

Este producto está diseñado para funcionar durante años si se trata adecuadamente. Oregon Scientific no se responsabiliza de cualquier utilización inadecuada del aparato, distinta a la especificada en el manual de instrucciones, ni de alteraciones o reparaciones del producto no autorizadas.

Observe las siguientes instrucciones:

- Nunca sumerja el producto en agua. Esto puede causar una descarga eléctrica y dañar el producto.
- No golpee el producto, lo exponga a corrientes eléctricas o a fluctuaciones extremas de temperatura y humedad
- No manipule los componentes internos.
- No mezcle pilas nuevas y usadas ni pilas de diferentes tipos.
- No utilice pilas recargables con este producto.
- Extraiga las pilas si no va a utilizar este producto durante un período de tiempo prolongado.
- No raye el display LCD.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Sensor Remoto (Modelo: THGR122NX) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicitada al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific PAISES.

PAISES BAJO LA DIRECTIVA RTTE

Todos los países de la UE, Suiza y Noruega


NOTA Las especificaciones técnicas de este producto y el contenido de este manual de instrucciones pueden variar sin previo aviso. Las imágenes no están realizadas a escala.

Sensor Termo-Higrómetro Remoto
Modelo: THGR122NX

MANUAL DO USUÁRIO

VISÃO GERAL

VISTA FRONTAL



1. Tela de cristal líquido

2. LED (Indicador de estado)


3. Ajuste o canal. A chave localiza-se no compartimento das pilas.

4. Coloque o sensor próximo à unidade principal. Pressione **RESET** no sensor. A seguir, pressione a fim de iniciar a transmissão de sinal entre o sensor e a unidade principal. O ícone de recepção na unidade principal piscará durante aproximadamente 3 minutos, enquanto estiver fazendo a busca do sensor.

5. Feche o compartimento das pilas do sensor remoto.

6. Fixe o sensor no local desejado, usando o suporte de parede ou o apoio de mesa.

VISTA TRASEIRA



1. Orificio para montagem em parede

2. Botão **RESET** [REINICIALIZAÇÃO]

3. **CHANNEL** - Número do canal (de 1 a 3)

4. Compartimento das pilas

(A tampa do compartimento das pilas não é mostrada na figura.)

PARA COMEÇAR

PILHAS

Unidade remota 2 Pilas AAA de 1,5 V

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, insira as pilas, coincidindo as polaridades (+ e -) conforme mostradas no compartimento das pilas. Para obter resultados melhores, instale as pilas no sensor remoto antes de instalar as da unidade principal. Pressione **RESET** depois de cada troca de pilas.


NOTA Não use pilas recarregáveis.

☞ indica quando as pilas estão com baixo nível de carga.

NOTA É recomendável usar pilas alcalinas neste produto, para obter o máximo desempenho.

APÓIO PARA MESA OU MONTAGEM EM PAREDE

Para usar o apoio ou o suporte de parede do sensor remoto:



SENSOR REMOTO (THGR122NX)

AJUSTE DO SENSOR

1. Abra o compartimento das pilas do sensor remoto com uma chave Phillips pequena.

2. Insira as pilas, coincidindo as polaridades (+ e -) conforme mostradas no compartimento das pilas.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SINTOMA	REPARAÇÃO
	Não é possível localizar o sensor remoto.	Verifique as pilhas Verifique o posicionamento
Sensor remoto	Não é possível trocar o canal.	Verifique os sensores. Apenas um sensor está funcionando
	Os dados não coincidem com a unidade principal.	Inicie uma tentativa de localização manual do sensor

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES DO SENSOR REMOTO

C x L x A 92 x 60 x 20 (mm) (3,6 x 2,4 x 0,79 pol.)

Peso 63 g (2,22 oz) sem pilhas

TEMPERATURA

Unidade °C

Intervalo em ambiente externo -20 °C a 60 °C

Resolução 0,1 °C

SENSOR REMOTO (THGR122NX)

Radiofrequência 433 MHz

Alcance 30 m (98 pés) sem obstruções

Transmissão A cada 40 segundos

No do canal 1 a 3

ALIMENTAÇÃO

Baterias do sensor 2 x AAA de 1,5 V

NOTA É recomendável usar pilhas alcalinas neste produto, para obter o máximo desempenho.

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite nosso site (www.oregonscientific.com.br) para saber mais sobre os produtos Oregon Scientific.

Se você precisa de mais informações ou tem dúvidas, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone (11) 5095 2329 ou e-mail sac@oregonscientific.com.br.

CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Oregon Scientific declara que este(a) Sensor Termo-Higrómetro Remoto (Modelo:THGR122NX) está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Diretriz 1999/5/CE. Uma cópia assinada e datada da Declaração de Conformidade está disponível para requisições através do nosso SAC.

PAISES SUJEITOS A NORMA R&TTE

Todos os países da União Europeia, Suíça e Noruega

NOTA As especificações técnicas deste produto e o conteúdo deste Manual do Usuário estão sujeitos a alterações sem a obrigação de notificação prévia por parte do fabricante. As figuras não estão em escala.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SINTOMA	REPARAÇÃO
	Não é possível localizar o sensor remoto.	Verifique as pilhas Verifique o posicionamento
Sensor remoto	Não é possível trocar o canal.	Verifique os sensores. Apenas um sensor está funcionando
	Os dados não coincidem com a unidade principal.	Inicie uma tentativa de localização manual do sensor

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES DO SENSOR REMOTO

C x L x A 92 x 60 x 20 (mm) (3,6 x 2,4 x 0,79 pol.)

Peso 63 g (2,22 oz) sem pilhas

TEMPERATURA

Unidade °C

Intervalo em ambiente externo -20 °C a 60 °C

Resolução 0,1 °C

SENSOR REMOTO (THGR122NX)

Radiofrequência 433 MHz

Alcance 30 m (98 pés) sem obstruções

Transmissão A cada 40 segundos

No do canal 1 a 3

ALIMENTAÇÃO

Baterias do sensor 2 x AAA de 1,5 V

NOTA É recomendável usar pilhas alcalinas neste produto, para obter o máximo desempenho.

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite nosso site (www.oregonscientific.com) para saber mais sobre os produtos Oregon Scientific.

Se você precisa de mais informações ou tem dúvidas, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone (11) 5095 2329 ou e-mail sac@oregonscientific.com.br.

CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Oregon Scientific declara que este(a) Sensor Termo-Higrómetro Remoto (Modelo:THGR122NX) está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Diretriz 1999/5/CE. Uma cópia assinada e datada da Declaração de Conformidade está disponível para requisições através do nosso SAC.

PAISES SUJEITOS A NORMA R&TTE

Todos os países da União Europeia, Suíça e Noruega


NOTA As especificações técnicas deste produto e o conteúdo deste Manual do Usuário estão sujeitos a alterações sem a obrigação de notificação prévia por parte do fabricante. As figuras não estão em escala.

Draadloze Sensor
Model: THGR122NX

HANDLEIDING

OVERZICHT

VOORKANT



ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES DO SENSOR REMOTO

C x L x A 92 x 60 x 20 (mm) (3,6 x 2,4 x 0,79 pol.)

Peso 63 g (2,22 oz) sem pilhas

TEMPERATURA

Unidade °C

Intervalo em ambiente externo -20 °C a 60 °C

Resolução 0,1 °C

SENSOR REMOTO (THGR122NX)

Radiofrequência 433 MHz

Alcance 30 m (98 pés) sem obstruções

Transmissão A cada 40 segundos

No do canal 1 a 3

ALIMENTAÇÃO

Baterias do sensor 2 x AAA de 1,5 V

NOTA É recomendável usar pilhas alcalinas neste produto, para obter o máximo desempenho.

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite nosso site (www.oregonscientific.com) para saber mais sobre os produtos Oregon Scientific.

Se você precisa de mais informações ou tem dúvidas, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone (11) 5095 2329 ou e-mail sac@oregonscientific.com.br.

CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Oregon Scientific declara que este(a) Sensor Termo-Higrómetro Remoto (Modelo:THGR122NX) está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Diretriz 1999/5/CE. Uma cópia assinada e datada da Declaração de Conformidade está disponível para requisições através do nosso SAC.

PAISES SUJEITOS A NORMA R&TTE

Todos os países da União Europeia, Suíça e Noruega

NOTA As especificações técnicas deste produto e o conteúdo deste Manual do Usuário estão sujeitos a alterações sem a obrigação de notificação prévia por parte do fabricante. As figuras não estão em escala.

DRAADLOZE SENSOR (THGR122NX)

SENSOR INSTELLEN

1. Open het batterijvak van de afstandssensor met behulp van een kleine kruiskopschroevendraaier.

2. Zet de batterijen in met de polarietten (+ en -) als

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	SYMPTOEM	OPLOSSING
	Kan de afstandssensor niet vinden	Controleer de batterijen
Afstandssensor	Kan geen ander kanaal vinden	Controleer de sensoren. Er werkt slechts één sensor
	Gegevens stemmen niet overeen met die van het hoofdstel	Start het zoeken naar de sensor handmatig

ESPECIFICATIES

AFMETINGEN VAN DE AFSTANDSSENSOR

L x B x H 92 x 60 x 20 mm

Gewicht 63 gram zonder batterijen

TEMPERATUUR

Temperatuureenheid °C

Reikwijdte buiten -20 °C tot 60 °C

Resolutie 0,1 °C

AFSTANDSSENSOR (THGR122NX)

RF-frequentie 433 MHz

Reikwijdte 30 meter zonder obstacules

Transmissie Iedere 40 seconden

Kanaal nr. 1 - 3

STROOM

Batterijen voor de sensor 2 x UM-4 (AAA) 1,5 V

NB Met het oog op een langere gebruiksduur is het gebruik van alkaline batterijen voor dit product aanbevolen.

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale foto's, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wilt contacteren.

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale foto's, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wilt contacteren.

EU CONFORMITEITS VERKLARING

Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Draadloze Sensor (Model: THGR122NX) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service.

LANDE DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTTE & E

Alle EU landen, Zwitserland en Noorwegen


NOTA De technische gegevens van dit product en de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen zijn niet op schaal.

Trådlös Fjårrenhät
Modell: THGR122NX

BRUKSANVISNING

PRODUKTOVERSIKT

VY FRAMSIDA



ESPECIFICACIONES

AFMETINGEN VAN DE AFSTANDSSENSOR

L x B x H 92 x 60 x 20 mm

Gewicht 63 gram zonder batterijen

TEMPERATUUR

Temperatuureenheid °C

Reikwijdte buiten -20 °C tot 60 °C

Resolutie 0,1 °C

AFSTANDSSENSOR (THGR122NX)

RF-frequentie 433 MHz

Reikwijdte 30 meter zonder obstacules

Transmissie Iedere 40 seconden

Kanaal nr. 1 - 3

STROOM

Batterijen voor de sensor 2 x UM-4 (AAA) 1,5 V

NB Met het oog op een langere gebruiksduur is het gebruik van alkaline batterijen voor dit product aanbevolen.

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale foto's, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wilt contacteren.

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale foto's, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wilt contacteren.

EU CONFORMITEITS VERKLARING

Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Draadloze Sensor (Model: THGR122NX) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service.

LANDE DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTTE & E

Alle EU landen, Zwitserland en Noorwegen

NOTA De technische gegevens van dit product en de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen zijn niet op schaal.

Trådlös Fjårrenhät
Modell: THGR122NX

BRUKSANVISNING

PRODUKTOVERSIKT

VY FRAMSIDA



ESPECIFICACIONES

AFMETINGEN VAN DE AFSTANDSSENSOR

L x B x H 92 x 60 x 20 mm

Gewicht 63 gram zonder batterijen

TEMPERATUUR

Temperatuureenheid °C

Reikwijdte buiten -20 °C tot 60 °C

Resolutie 0,1 °C

AFSTANDSSENSOR (THGR122NX)

RF-frequentie 433 MHz

Reikwijdte 30 meter zonder obstacules

Transmissie Iedere 40 seconden

Kanaal nr. 1 - 3

STROOM

Batterijen voor de sensor 2 x UM-4 (AAA) 1,5 V

NB Met het oog op een langere gebruiksduur is het gebruik van alkaline batterijen voor dit product aanbevolen.

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale foto's, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wilt contacteren.

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale foto's, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wilt contacteren.

EU CONFORMITEITS VERKLARING

Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Draadloze Sensor (Model: THGR122NX) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service.

LANDE DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTTE & E

Alle EU landen, Zwitserland en Noorwegen

NOTA De technische gegevens van dit product en de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen zijn niet op schaal.

TRÄDLÖS FJÄRRÄNHÄT (THN122NX)

STRÖMFÖRSÖRJNING

Batterier fjårrænhæt 2 x UM-4 (AAA) 1,5 V

NOTERA Det rekommenderas att använda Alkaline batterier till denna produkt för längre drifttid.

OM OREGON SCIENTIFIC

Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se mer av våra produkter såsom digitalkameror, MP3 spelare, projektorlockor, hälsoprodukter, väderstationer, DECT-telefoner och konferenstelefoner.

Hemsidan innehåller också information för våra kunder i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner information. Vi hoppas du hittar all information du behöver på vår hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida www.oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com för att få rina telefonnummer till respektive supportavdelning.

SAKERHET OCH UNDERHÅLL

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa och mild alkoholfritt tvättmedel. Undvik att tappa produkten eller att placera den i ett hogtrykkrater område (signalmassigt).

VARNINGSMEDDELANDEN

Denna produkt är designad för att ge dig många års glädje om den hanteras på ett korrekt sätt. Oregon Scientific är inte ansvariga om några avsteg från instruktionsmanualen gällande användningen av produkten görs eller om icke godkända förändringar eller reparationer utförs. Se följande anvisningar:

- Lägg aldrig ner produkten i vatten. Detta kan orsaka en elektrisk stöt som förstör produkten.
- Utsätt inte produkten för extrema krafter, stötar eller variationer i temperatur eller luftfuktighet.
- Mixtra inte med interna komponenter.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika fabrikat.
- Använd inte laddningsbara batterier till denna produkt.
- Plocka ur batterierna om produkten skall förvaras under en längre period.
- Repa inte LCD displayen.

NOTERA Det rekommenderas att använda Alkaline batterier till denna produkt för maximal drifttid.

NOTERA Innehålllet i denna manual kan komma att ändras utan vidare upplysning. Bilderna är inte ritade i skala.

FELSÖKNING

PROBLEM	SYMPTOM	ÅTGÄRD
	H	

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>