

# Oregon SCIENTIFIC COMPASS WATCH MODEL: RA126

## USER MANUAL

### EN

#### INTRODUCTION

Thank you for selecting the Oregon Scientific™ Compass Watch (RA126). The RA126 is a very useful product for any outdoor sport as it can help you locate your position and find your direction using the bearing tracking system. Equipped with temperature function, it is the perfect companion for any user who wishes to venture into the great outdoors. The RA126 bundles a digital compass, northen calibration, true north calibration, adjustable declination angle, bearing tracking system stopwatch and temperature.

#### IMPORTANT


- The measurement functions built into the RA126 are not meant to substitute professional measurement or industrial precision devices. Values produced by this watch should be considered as reasonable representations only.
- Oregon Scientific™ assumes no responsibility for any loss, or any claims by third parties that may arise through the use of this watch.

#### COMPASS WATCH



- COMPASS / -**: Activate compass; lower setting values
- MODE**: Toggle main modes; quit setting modes quickly
- ST / SP / +**: Start / stop stopwatch; increase setting values
- KEYPAD**: Turn on EL backlight; activate keypad lock
- SET / RESET / VIEW**: Enter setting modes; toggle sub-modes; Reset stopwatch
- Bezel**: Turning Bezel with cardinal points: North, South, East and West

#### GETTING STARTED




#### OPERATION

- Stopwatch is shown or running
- Alarm is set; will flash when activated
- Smart indicator to lower values
- Directional arrows indicates your position
- Master digits: i.e. Time
- Minor digits: i.e. Stopwatch
- Smart indicator to return / quick confirm
- Cardinal direction
- Indicates which way to turn the watch when

- calibrating the compass
- Sub-mode page indicator
- Indicates bearing tracking system is switched
- Press ST / SP / + to increase values
- Keypad lock activated
- Low battery
- Smart indicator
- Keypad tone is turned OFF
- Temperature icon

#### OPERATING MODES




#### temperature unit.

#### 4. Press SET to confirm.

#### NOTE

If no key is pressed for ten seconds, the display will return to Clock mode.

#### TO SET THE ALARM



#### COMPASS AND CALIBRATION

Before the compass is first used, we recommend that you calibrate the compass sensor.

#### To calibrate the compass sensor:

- Press MODE to navigate to the Set up mode.
- Press SET to navigate to Calibration mode option.
- Press and hold SET to begin calibration of the compass.

Rotate the watch counter clockwise at the same speed as the moving segments around the circumference of the display. The rotation will be finished once you have performed 1 1/2 turns and the display will appear as shown below when nearing the end of its calibration.

deviate from your course and how much you need to correct it to get back on track.

#### TO SET THE BEARING TRACKING SYSTEM

- Press MODE to navigate to Set up mode.
- Press and hold SET to enter setting mode.

The top figure shows your last bearing locked.

The bottom figure shows your current bearing.

or corrosive cleaning agents, as these may cause damage. Use luke warm water and mild soap to clean the watch and chest belt thoroughly after each training session. Never use the products in hot water or store them when wet.

Do not bend or stretch the transmitter part of the chest belt.

Do not subject the product to excessive force, shock, dust, temperature changes, or humidity. Never expose the product to direct sunlight for extended periods. Such treatment may result in malfunction.

Do not tamper with the internal components. Doing so will terminate the product warranty and may cause damage. The main unit contains no user-serviceable parts.

Do not scratch hard objects against the LCD display as this may cause damage.

Take precautions when handling all battery types.

Remove the batteries whenever you are planning to store the product for a long period of time.

When replacing batteries, use new batteries as specified in this user manual.

The product is a precision instrument. Never attempt to take this device apart. Contact the retailer or our customer service department if the product requires servicing.

Do not touch the exposed electronic circuitry, as there is a danger of electric shock.

Check all major functions if the device has not been used for a long time. Maintain regular internal testing and cleaning of your device. Have your watch serviced by an approved service center annually.

When disposing of the product, do so in accordance with local environmental regulations.

Due to printing limitations, the displays shown in this manual may differ from the actual display.

The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.

IMPORTANT

Les fonctions de mesure de l'appareil RA126 ne doivent pas se substituer aux dispositifs de précision industriels ni aux mesures effectuées par des professionnels.

Les relevés enregistrés dans cette montre doivent être considérés uniquement comme des représentations plus ou moins précises.

Oregon Scientific™ ne peut être tenu responsable de la perte de l'appareil ni des réclamations de tierces parties relatives à son utilisation.

REMARQUE

L'affichage de la boussole est actif pendant 30 secondes à chaque fois. Par la suite, la boussole sera initialisée en mode « économie d'énergie électrique » et apparaîtra sur l'écran.

Pour réactiver la boussole, appuyez sur COMPASS (boussole).

CHRONOMETRE

MODE HORLOGE

POUR RÉGLER L'HEURE ET LA DATE

1. Appuyez sur MODE pour naviguer dans le Mode horloge.

2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche SET pour avoir accès aux réglages.

3. Appuyez sur ST / SP / + pour faire défiler vers le haut et appuyez sur COMPASS (boussole) pour faire défiler vers le bas et passer en revue les options de réglage. Les réglages se présentent dans l'ordre suivant : Heure : format 12 ou 24 h ; heure : minute ; année ; jour-mois ; mois-jour ; mois ; jour ; unité de température.

4. Appuyez sur SET pour valider.

REMARQUE

Si aucune touche n'est activée pendant 10 secondes, l'affichage revient au mode horloge.

POUR RÉGLER LE RÉVEIL

1. Appuyez sur MODE pour naviguer dans le Mode boussole.

2. Appuyez sur ST/SP / + pour démarrer et arrêter le chronomètre.

3. Appuyez et maintenez enfoncée la touche SET pour le remettre à zéro.

REMARQUE

A moins que vous n'arrêtez le chronomètre,

l'icône clignotera dans tous les modes, pour rappeler que le chronomètre est encore en marche.

Pour voir la boussole avec la température :

• Appuyez sur MODE pour naviguer dans le Mode boussole.

• Appuyez sur SET pour avoir accès à la boussole avec la température.

BOUSSOLE ET CALIBRAGE

Avant la première utilisation de la boussole, nous vous recommandons de procéder au calibrage du capteur de la boussole.

TOUSSOULE

Mode boussole :

1. Appuyez sur MODE pour naviguer dans le Mode boussole.

2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche SET pour avoir accès aux réglages.

3. Appuyez sur ST / SP / + pour faire défiler vers le bas et appuyez sur COMPASS (boussole) pour faire défiler vers le haut et passer en revue les options de réglage. Les réglages se présentent dans l'ordre suivant : heure : format 12 ou 24 h ; heure : minute ; année ; jour-mois ; mois-jour ; mois ; jour ; unité de température.

4. Appuyez sur SET pour valider.

REMARQUE

La boussole est active pendant 30 secondes à chaque fois. Par la suite, la boussole sera initialisée en mode « économie d'énergie électrique » et apparaîtra sur l'écran.

Pour activer ou désactiver le réveil :

• Appuyez sur MODE pour avoir accès au Mode horloge.

• Appuyez sur SET pour accéder à l'option mode de calibrage.

• Appuyez et maintenez enfoncée la touche SET pour débuter le calibrage de la boussole.

Tournez la montre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la même vitesse que les segments en mouvement situés autour de la circonference de l'écran. La rotation sera terminée une fois que vous aurez effectué 1 tour et l'affichage apparaîtra comme indiqué ci-après lorsqu'il aura presque entièrement fini le calibrage .

Pour calibrer le capteur de la boussole :

• Appuyez sur MODE pour naviguer dans le Mode horloge.

• Appuyez sur SET pour avoir accès au mode de calibrage.

• Appuyez et maintenez enfoncée la touche SET pour débuter le calibrage de la boussole.

Tournez la montre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la même vitesse que les segments en mouvement situés autour de la circonference de l'écran. La rotation sera terminée une fois que vous aurez effectué 1 tour et l'affichage apparaîtra comme indiqué ci-après lorsqu'il aura presque entièrement fini le calibrage .

Pour couper le son des touches :

• Appuyez sur MODE pour naviguer dans le Mode horloge.

• Appuyez sur SET pour avoir accès aux options sonores.

• Appuyez sur ST / SP / + pour couper ou rétablir le son des touches.

BOUSSOLE

A PROPOS DE LA BOUSSOLE

La boussole indique votre emplacement en degrés par rapport au Nord. La circonference extérieure consiste en 60 segments qui affichent graphiquement votre emplacement. Trois segments allumés représentent le Sud alors qu'un seul segment allumé représente le Nord, comme indiqué ci-après.

1. Sud

2. Relevés

3. Chronomètre

4. Point cardinal

5. Nord

REMARQUE

L'affichage de la boussole est actif pendant 30 secondes à chaque fois. Par la suite, la boussole sera initialisée en mode « économie d'énergie électrique » et apparaîtra sur l'écran.

Pour réactiver la boussole, appuyez sur COMPASS (boussole).

CHRONOMETRE

Mode réglages :

1. SUIVI

2. DÉCLINAISON

3. CALIBRATION

4. NORD GÉOGRAPHIQUE

5. RÉGLAGE

REMARQUE

Chaque bouton indique votre emplacement en degrés par rapport au Nord. La circonference extérieure consiste en 60 segments qui affichent graphiquement votre emplacement. Trois segments allumés représentent le Sud alors qu'un seul segment allumé représente le Nord, comme indiqué ci-après.

1. Sud

2. Relevés

3. Chronomètre

4. Point cardinal

5. Nord

REMARQUE

L'affichage de la boussole est actif pendant 30 secondes à chaque fois. Par la suite, la boussole sera initialisée en mode « économie d'énergie électrique » et apparaîtra sur l'écran.

Pour réactiver la boussole, appuyez sur COMPASS (boussole).

CHRONOMETRE

Mode régulations :

1. SUIVI

2. DÉCLINAISON

3. CALIBRATION

4. NORD GÉOGRAPHIQUE

5. RÉGLAGE

REMARQUE

La boussole indique votre emplacement en degrés par rapport au Nord. La circonference extérieure consiste en 60 segments qui affichent graphiquement votre emplacement. Trois segments allumés représentent le Sud alors qu'un seul segment allumé représente le Nord, comme indiqué ci-après.

1. Sud

2. Relevés

3. Chronomètre


4. Point cardinal

5. Nord

REMARQUE

L'affichage de la boussole est actif pendant 30 secondes à chaque fois. Par la suite, la boussole sera initialisée en mode « économie d'énergie électrique » et apparaîtra sur l'écran.

Pour réactiver la boussole, appuyez sur COMPASS (boussole).



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>